

Cutting Master 2 のインストール方法～Windows Vista


(注意事項)

Cutting Master 2 がすでにインストールされている場合は以下の手順でアンインストールします。


- Cutting Master 2 が実行中の場合は、Cutting Master 2 の[ファイル]メニューから[終了]を選択して終了します。
- Windows の[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択してコントロールパネルを開きます。
- コントロールパネルの[プログラム]→[プログラムのアンインストール]をクリックして[プログラムと機能]を開きます。（「プログラムのアンインストールまたは変更」と表示されている画面が開きます。）
※クラシック表示の場合は、コントロールパネルから[プログラムと機能]をダブルクリックします。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面で「Cutting Master 2 x.xx」をリストから選択し、[アンインストールと変更]アイコンをクリックします。
- 「ユーザー アカウント制御」が表示されるので[続行]をクリックします。
- ファイル削除の確認にて[はい]をクリックすると、Cutting Master 2 の削除が開始されます。
- Cutting Master 2 の削除中に画面が表示された場合は、画面の指示に従いアンインストールを行ってください。

ここでは、「CM2_STD_Vxxx.exe」を例として説明致します。


1. デスクトップに「CM2_STD_Vxxx.exe」をダウンロードします。
2. ダウンロード終了後、「CM2_STD_Vxxx」をダブルクリックします。




3. 解凍するためのダイアログが表示されますので、[Extract]をクリックします。




4. 解凍終了後、デスクトップに「CM2_STD_Vxxx」フォルダが作成されます。




5. 「CM2_STD_Vxxx」フォルダを開き、「Autorun」をダブルクリックします。




6. 「ユーザアカウント制御」が表示されますので[許可]をクリックします。




7. 「設定言語の選択」が表示されます。インストールに使用する言語を選択し、[OK]をクリックします。




8. 「インストールするソフトウェア」が表示されます。言語を選択して[次へ]をクリックします。




9. 「ようこそ」が表示されます。全ての Windows プログラムが終了している事を確認して、[次へ]をクリックします。




10. 「製品ライセンス契約」が表示されます。よく読んで、このままインストールを続ける場合は、[はい]をクリックしてください。




11. 「コンポーネントの選択」が表示されます。そのまま[次へ]をクリックしてください。




12. 「プログラムフォルダの選択」が表示されます。
※プログラムフォルダとは、Windows の[スタート]メニューで表示されるフォルダの名称です。変更がない場合にはそのまま[次へ]をクリックしてください。




13. 「Icons」が表示されます。アイコンを作成する場合は、そのまま[次へ]をクリックしてください。



14. インストールがスタートします。「インストール先の選択」が表示される場合があります。(環境によって表示される画面が異なります。) 表示された場合は[次へ]をクリックします。



15. 「環境設定の初期化」が表示されます。[はい]をクリックします。



16. インストールが終了すると、「セットアップの完了」が表示されます。[完了]をクリックして、画面を閉じます。



以 上